

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 20 del 06/04/2022

Ditta Elettromeccanica di De Tommaso Fabio & C. sas
Esecuzione lavori di ripristino c/o la sala antincendio Resider II
CIG: Z7735DDF81

RELAZIONE DELL'UFFICIO

PREMESSO CHE:

- Il Consorzio è proprietario di un complesso industriale costituito da n. 14 capannoni con annessa palazzina uffici, denominato "Resider II" sito in via del Tratturello Tarantino n. 5-7 zona PIP in Taranto;
- Dal dipendente Otello Massafra, veniva segnalato al Consorzio, mediante mail e fotografie, che si allegano, la perdita di acqua dai pressostati e vasi di espansione dei gruppi di pressurizzazione antincendio, comunicando che l'impianto non rimane in pressione, per cui risulta essere fermo.
- Considerata l'urgenza per la messa in esercizio dell'impianto, il Consorzio chiamava la ditta Elettromeccanica di De Tommaso Fabio & C. sas via Puglie, 134 - 74100 Taranto, chiedendo per le vie brevi un immediato intervento per il ripristino dell'impianto;
- In data 22/03/2022 prot. 575 la ditta De Tommaso Fabio, inviava comunicazione dell'intervento eseguito per la immediata messa in funzione dell'impianto, che si allega, comunicando lo smontaggio di n. 1 pompa autoadescante da 3 hp bruciata, e sostituita con una pompa revisionata per un importo di € 250,00 oltre IVA;
- Con la stessa nota, la ditta inviava preventivo di spesa per la sostituzione di n. 3 polmoni ad alta pressione, n. 3 pressostati tipo telemecanique a 2 contatti, e smontaggio di valvola a clapet per revisione per un importo totale di € 930,00 oltre IVA, e informava che nel caso in cui la valvola non fosse più recuperabile e si rendesse necessaria la sua sostituzione, il prezzo sopra indicato poteva subire un aumento di € 170,00 oltre IVA; Pertanto il costo totale sarebbe stato di € 1.100,00 oltre IVA;
- Che il costo totale presunto dell'intero intervento (realizzato e da compiere) è di € 1.350,00 oltre IVA, in quanto, il conteggio dei lavori da eseguire non è al momento quantificabile, se non all'atto dell'effettiva esecuzione;
- Ritenuto congruo detto preventivo;
- Considerata la necessità nel provvedere, in considerazione altresì dell'importo dei lavori da affidare, si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020;


E quindi si PROPONE

- Di affidare i lavori sopra indicati ad un costo totale presunto di € 1.350,00 oltre IVA salvo definitivo, alla ditta Elettromeccanica di De Tommaso Fabio & C. sas via Puglie, 134 - 74100 Taranto;
- Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 1.350,00 sul codice

di bilancio 4.2.C.04 denominato “manutenzione e riparazione Resider II”, mentre la relativa I.V.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato “IVA c/acquisti”;

L'istruttore

Geom. Mario Vettore



IL DIRIGENTE


- Letta la relazione che precede;
- Visto il D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito:

DETERMINA

1. Di affidare i lavori sopra indicati ad un costo totale presunto di € 1.350,00 oltre IVA salvo definitivo, alla ditta Elettromeccanica di De Tommaso Fabio & C. sas via Puglie, 134 – 74100 Taranto,
2. Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 1.350,00 sul codice di bilancio 4.2.C.04 denominato “manutenzione e riparazione Resider II”, mentre la relativa I.V.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato “IVA c/acquisti”;
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Dirigente

Ing. Giacinto Angelastro



ASI Taranto - Carlo Carrino

Da: ASI Taranto - Segreteria
Inviato: martedì 22 marzo 2022 10:50
A: ASI Taranto - Carlo Carrino
Oggetto: I: LAVORO EFFETTUATO + PREVENTIVO
Allegati: CONSORZIO ASI ANTINCENDIO.pdf


CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO
INDUSTRIALE DI TARANTO
Protocollo in Entrata num. 575
Data Protocollo: 22/03/2022



Dir.-Vettore-Vespa(Turnone)

Da: ASI Taranto - Mario Vettore <m.vettore@asitaranto.it>
Inviato: martedì 22 marzo 2022 09:20
A: ASI Taranto - Giacinto Angelastri <g.angelastri@asitaranto.it>; ASI Taranto - Segreteria <segreteria@asitaranto.it>
Oggetto: I: LAVORO EFFETTUATO + PREVENTIVO

Da: detommaso.fabio@libero.it <detommaso.fabio@libero.it>
Inviato: lunedì 21 marzo 2022 16:14
A: ASI Taranto - Mario Vettore <m.vettore@asitaranto.it>
Oggetto: LAVORO EFFETTUATO + PREVENTIVO



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 21/03/2022
Spett.le
Consorzio Asi Via Gobetti
RESIDER ANTINCENDIO
74100 Taranto

COMUNICAZIONE

Si comunica che è stata effettuato lo smontaggio di n. 1 pompa autodescendente da hp 3 bruciata ed irrecuperabile.

Al suo posto è stata installata una nostra pompa revisionata.

La spesa per quanto sopra è di **€ 250,00 + iva corrente.**

PREVENTIVO

A seguito sopralluogo effettuato si comunica che occorre sostituire 3 polmoni ad alta pressione, 3 pressostati tipo telemecanique a 2 contatti e smontare la valvola a clapet per revisione.

Messa in funzione e controllo.

Per detto lavoro, il costo è di **Euro 930,00+ iva corrente.**

Nel caso in cui la valvola non fosse recuperabile e si rendesse necessaria la sua sostituzione il prezzo sopra citato subirà un aumento di **€ 170,00 + iva corrente.**

Pertanto il costo totale sarebbe di **€ 1.100,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

ELETTROMECCANICA
di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

ASI Taranto - Mario Vettore

Da: ASI Taranto - Segreteria
Inviato: venerdì 11 marzo 2022 11:35
A: ASI Taranto - Mario Vettore
Oggetto: I: Resider: furto CTP ----gruppi di pressurizzazione antincendio
Allegati: 0f0f857f-023d-463b-85e7-19f4f33b61e5.jpg; 4a668a1b-ed37-4ea4-97f7-8e5af72e606c.jpg; 7d009527-2a36-4537-b45c-d1482a09dc52.jpg; 08c96d7a-70b2-403b-abff-9ca5d947d122.jpg; 90ee2800-33b8-4831-a6e1-df40ca562e5a.jpg; f07065b3-17d8-4f35-a6a0-424214e847f0.jpg; 6f2e76b7-a0a9-440d-84c8-0bfeb9802ad6.jpg; 9db07de9-fbb0-48f6-987f-aea1419c52d1.jpg; 78b3053c-a5cb-4513-a627-23da73e9a987.jpg; 454b979f-7283-4eaf-bc98-e4f00233fdc8.jpg; 09934a2e-f1a6-4faf-8f5f-067c68c244d6.jpg; ba7eef7e-8941-4c56-b34f-242b89f9e9ca.jpg; c1e6adbb-783f-408d-87f7-4f537074df2f.jpg


Da: ASI Taranto - Otello Massafra <o.massafra@asitaranto.it>
Inviato: venerdì 11 marzo 2022 11:27
A: ASI Taranto - Segreteria <segreteria@asitaranto.it>; ASI Taranto - Giacinto Angelastri <g.angelastri@asitaranto.it>
Oggetto: Resider: furto CTP ----gruppi di pressurizzazione antincendio


Da un controllo effettuato sul gruppo antincendio, come evidenziano anche le foto, c'è perdita d'acqua dai pressostati e vasi di espansione, il quadro pompa jolly risulta non alimentato, e l'impianto non resta in pressione. **Attualmente l'impianto è fermo e bisogna intervenire con urgenza.**

Inoltre, il capo officina sig. Mino, della CTP, informa, che sono stati rubati da alcuni pullman, batterie, cavi elettrici e tubi in rame (condizionamento).

Effettuato un controllo della registrazione video, le telecamere interessate, presentano malfunzionamenti, e pertanto non è possibile effettuare nessuna esportazione di filmato


saluti







400 VOLT



caprari Modena - ITALY 500
Type: S4SP23-400-V

Nr.	Q 15	N. p.	3M	Max. Vel.	Weight/kg
Dr.	2000	100.000	1.5	0.8	5.5


Serial No. 1104296025


CE



Jolly








Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



PIÙ



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Mario Vettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z7735DDF81
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.350,00
Oggetto	Esecuzione lavori di ripristino c/o la sala antincendio Resider II
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- Note legali
- Copyright
- Privacy-Cookies
- Accessibilità